


$\phi 325 \times 12$

$\phi 630$



$\phi 150$

ШСД-ПРС
Итого считается брашно

2700

1705

ОАО "ДЖУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

ПЕЧЬ СЕРНИСТАЯ Ш-52-ППС

Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ш52-ППС

1. В В Е Д Е Н И Е

- 1.1. Техническое описание и инструкция по Эксплуатации Предназначены
- для изучения устройства и принципа действия сернистой печи;
 - для ознакомления с правилами и особенностями эксплуатации устройства
 - с целью наиболее полного использования его технических возможностей
- 1.2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации включает разделы:
- назначение,
 - технические данные,
 - устройство и работа,
 - монтаж и наладка,
 - инструкция по эксплуатации,
 - требования безопасности,
 - характерные неисправности и методы их устранения.

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

- 2.1. Сернистая печь предназначена для получения сернистого газа для сахарных заводов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- производительность по сжигаемой сере , кг/час 60
- поверхность горения, м.кв. не менее 3,6
- число оборотов корпуса барабанной печи, - об/мин. 1
не- 0,096 (0,92)
- улавливание золы в камере догорания, % не менее 85
- температура газа 88
- привод кВт 1,5
- а) электродвигатель 4А80В4УЗ , кВт 1,5
С -1 об/мин. 146,5 (1400)
- б) редуктор Ц2У -160-40-21-ЦУ1
- в) ременная передача $i = 3,2$
- г) цепная передача $i = 2,57$
- д) цепочное зацепление $i = 5,8$